



いつもお世話になっております。明昌の別当です。

4月に入り、大阪は桜も満開です！蔓延防止も解除されてやっと皆様、花見を解禁されるのではないかなあと考えております。まだまだワイワイ騒ぐことは出来ないかもしれませんが桜を見ながらひと息するのもしフレッシュになると思います。新しい年度を迎えて私も心機一転、頑張りますので何かご要望があればご依頼頂ければと思います。

新入社員&3年未満のオペレーター様向けの研修を始動します！

4月から『新入社員&3年未満のオペレーター様向け研修』を始めます！

研修内容として考えているのは、下記の6項目です。



1. フレキシ印刷の仕組みについて
2. フレキシ印刷の心臓部であるアニロックスロールとは？(セル線数の概念、セル形状など)
3. インキの取扱いについて(季節による影響や粘度コントロールなど)
4. 印刷機(チャンバーシステム・ドクターロールシステム・シングルブレードシステムのそれぞれの注意点)
5. 印版について(洗浄方法・保管方法など)
6. トラブルシューティング(印刷トラブルを未然に防ごう)

研修費用は3万円。上記6項目を2回に分けて行います。時間が足りない場合は3回になる可能性もあります。(この場合の追加費用はありません。)

もちろん、個別ですので上記以外の内容の追加も可能です。例えば、現場講習も追加できます。現場講習ではアニロックスロールの状態確認や、実際に現場でトラブルが発生しやすい箇所をチェックしてお伝えすることも可能です。(現場講習を追加される場合は、追加費用が発生します。)

スケジュールは先着順で決定いたします！

現在、ご依頼頂いている工場様がありますので実施をご検討されているお客様は早めに日程を押さえて頂ければ幸いです。お問合せは別当までご連絡をお待ちしております！

暑くなってきたら発生しやすい2大トラブル!!

気温が温かくなってきましたね！そろそろ工場内が暑くなった時のインキ状態に注意して下さい!!

今回はいつもより早めに気温が上昇する際に気をつけて頂きたい2大トラブルと対策をお伝えします。

【トラブル1】水分蒸発です。長時間、インキをご使用される場合は特にインキの状態を確認して下さい。

対策はインキに水分補給をして下さい。水分補給した後、MIX スパイラルで攪拌するか、据置で常時攪拌して下さい。

【トラブル2】インキの継足です。夏場は特にロングランが多くなってきますよね！

皆様の工場では古いインキに、新しいインキを補充し続けていませんか？

新しく補充するインキの攪拌も行わず、補充した場合、バラバラになったインキ成分を補充することになり、インキの色が徐々に薄くなって色が出ないという現象が起きます。

対策はMIX スパイラルで十分に攪拌した上で新しいインキに古いインキを補充して下さい。



フレキシ印刷と共に69年 ~明日を見つめて 明日を拓く~



明昌株式会社

<http://www.meisho-c.co.jp>

〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島1-14-10(阪急電車・南方駅から徒歩1分)

TEL:06-6304-8340 FAX:06-6305-6788 E-mail:ask@meisho-c.co.jp

