



毎度ありがとうございます。明昌の宮崎です。私が子供のころは9月と言えば秋のイメージがありましたが、今は真夏ですね。ゲリラ豪雨も頻繁化していて怖いです。どちらの地域でも酷暑ですので、皆さまくれぐれもご自愛くださいませ！ヨーグルトは身体に水分を蓄える機能があるらしく、熱中症予防になるかもしれませんね。お試しあれ！今号は、お客様のお声から始まり、皆さまにお伝えしたい内容を盛りだくさんでお届けいたします。

ニュープレートクリーンNSをご使用中のお客様から感想を集めてみました！

印版洗浄用に開発したニュープレートクリーンNS！リピート率が高い商品です。ご使用中のお客様のお声を参考にさせて頂けると嬉しいです！

★ニスを全ベタで使っている版を洗浄するのに苦労していたが、NSを吹きかけて5分滞留させると、今までの苦労は何だったのか？というほど楽に落とせた。

★バーコードの隙間や小さな文字のインキ詰まりで困っていたが、NSとS型ブラシの組み合わせできれいに落とせた。使い方も楽で誰が洗ってもきれいになると喜んでいる。

★QRコードのインキ詰まりで細い針を使って除去していたが、版の欠けに繋がっていた。NSは良く落ちるので手間がなくなり、版の負担がなくなった。

上記のように、ニュープレートクリーンNSとS型ブラシを組み合わせることで、より効果的に短時間にきれいになります。印刷品質だけでなく、印版を長持ちさせるためにも、セット使用がおススメです！



インキの継ぎ足しを続けていると…

毎日使う色は、ついつい継ぎ足し続けてしまいがちですね。でも実はトラブルの原因になるのです！

- 色濃度が薄くなる、出ない
- インキが臭い
- アニロックスロールが目詰まりしやすい などなど…

WOW!



MIXスパイラル



心当たりはありませんか？夏場は特に加水もしますから、インキのコントロールが難しい！インキに足していい水の量は40%程度までで、それを超えると色濃度も変化しやすくなります。トラブルを回避できるインキコントロールには、第一に攪拌！第2に1週間で新しいインキ缶に切り替える！第3にインキを冷やして加水過多にならないようにする！この3つを取り組めば、上記3つのトラブルは回避できます！是非やってみてください！

アニロックスロール測定サービスはいかがですか？

続いている酷暑でアニロックスロールの目詰まりが加速します。いきなり「困った！」となる前に、弊社の測定サービスで現状把握しませんか？多くのお客様は年1～2回の測定サービスをご契約いただいております。メリットは目詰まりの現状把握が出来る他、アニロックスロール周辺（ゴムロール、インキ供給口、ブレード周辺など）の観察もしますので、気を付けて頂きたいポイントをお伝えいたします。レポートにしてお渡しします。これによって不具合発生の予防や、発生原因が特定できることもメリットの一つとなっております。是非ご検討ください！

フレキシソ印刷と共に72年～明日を見つめて 明日を拓く～



明昌株式会社

<http://www.meisho-c.co.jp>

〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島1-14-10 (阪急電車・南方駅から徒歩1分)

TEL: 06-6304-8340 FAX: 06-6305-6788 E-mail: contact@meisho-c.co.jp